



1/2

SERVICE INFO – INA 0100



Reparationssatser 533 0118 10 för remspännarenheter i aggregatdrivningen.

Modeller:

Audi:	A4, A6, A8
Škoda:	Superb
Volkswagen:	Passat
Motorer:	2.5 TDI
Best.nr.:	533 0118 10 (set)

Samtliga komponenter hos remspännarenheten (bild 1) har dimensionerats till samma livslängd konstruktionsmässigt och de utsätts för gemensamt slitage. Denna förslitning är utomordentligt stor i vrid- och fästpunkter. Därför rekommenderar vi att man alltid byter remspännarenheten komplett.




Bild 1: Kompletta spännarenheten

Av denna anledning erbjuder Schaeffler Automotive Aftermarket en komplett reparationssats (sida 2/bild 3) för ovannämnda fordon.

Reparationssatsen innehåller, förutom de delar som är utsatta för förslitning, även samtliga nödvändiga delar för fastsättning (bild 2), samt en detaljerad monteringsanvisning.




Bild 2: Översikt över fastsättningsdetaljer

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET






Bild 3: 533 0118 10 - INA reparasjonssats till remspännarenheter

Innehåll i reparasjonssats 533 0118 10:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1 Spännrulle 531 0751 30 | 9 Bussning Ø 8,2x12* |
| 2 Dämpare 533 0112 10 | 10 Bult M8x18x40* |
| 3 Hållare 533 0115 10* | 11 Glidlager Ø 18x20x12* |
| 4 Skyddskåpa* | 12 Tätning Ø 26 x 33 x 6 |
| 5 Passkrav M8x10x25* | 13 Bricka Ø 8,2x16* |
| 6 Skruv M8x32* | |
| 7 Skruv M8x20* | |
| 8 Bricka Ø 8,2x24x1* | |

*) Levereras inte separat

Schaeffler Automotive Aftermarket rekommenderar utbyte av samtliga komponenter i remdrivningen vid arbeten på hjälppaggregatdrivningen.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Reservdelar och teknisk information finns på adressen
www.schaeffler-aftermarket.com, eller www.RepXpert.com

INA 0100

Schaeffler Automotive Aftermarket
 c/o Schaeffler Sverige
 Box 941
 S-195 05 Arlandastad
 Tel +46 (0)8 595 109 74
 Fax +46 (0)8 595 109 75
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

