



SERVICE INFO – INA 0101



Modificare constructivă care afectează fuliile de tensionare 531 0084 20 și 531 0103 20

Modele:	Audi 80, 100, A4, A6, A8, Coupe, Cabriolet
Anul fabricației:	1992 - 2000
Motorizare:	2.4, 2.6, 2.8
Nr. identificare piesă:	531 0084 20 531 0103 20
Nr. OE:	078 109 243 C 078 109 243 K



Fig. 1: 531 0084 20 – Modelul anterior (stânga) și modelul nou (dreapta)

În cadrul eforturilor noastre continue de a ne îmbunătăți produsele, am făcut modificări la fuliile de tensionare cu nr. de reper 531 0084 20 și 531 0103 20.

Această Fișă de Informații Service prezintă caracteristicile vizuale ale versiunii anterioare (Figura 1 și Figura 2, stânga) și ale noii versiuni (Figura 1 și Figura 2, dreapta).

În perioada de tranziție, este posibil ca noi să fi amestecat între ele stocurile de piese de tip vechi cu cele de tip nou.



Fig. 2: 531 0103 20 – Modelul anterior (stânga) și modelul nou (dreapta)

Cele două versiuni diferă doar ca aspect. Ambele versiuni îndeplinesc specificațiile tehnice și pot fi utilizate fără restricții.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.schaeffler-aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.