



SERVICE INFO – INA 0102



Sada pro ozubený řemen pro modely Lada Kalina a Priora

Modely: Lada Kalina, Priora
Motory: 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V
Obj. č.: 530 0536 10



Obrázek 1: 530 0536 10 – INA-opravářská sada pro pohon agregátů

U výše uvedených modelů nabízí Schaeffler Automotive Aftermarket vedle jednotlivých vodicích kladek také kompletní sadu pro ozubený řemen. Tato sada obsahuje napínací kladku 531 0841 10 s příslušným šroubem, vodicí kladku 532 0604 10 a ozubený řemen.

Vzájemně speciálně přizpůsobené komponenty zaručují optimální napnutí ozubeného řemenu ve všech provozních i teplotních stavech motoru.

Napínací kladka a ozubený řemen se musí vždy montovat společně. Smíšená montáž obou komponentů je nepřijatelná.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Náhradní díly a technické informace naleznete na adrese www.schaeffler-aftermarket.com nebo www.RepXpert.com

INA 0102

Hotline: +420 602 240 554
Telefon: +420 267 298 601-7
E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

