



SERVICE INFO – INA 0104



Înlocuirea fuliei de întinzător manuale cu fulia semiautomată

Modele:	Ford Transit
Anul fabricației:	la 12.2000
Motorizare:	2.5 TD, 2.5 DI
Nr. identificare piesă:	531 0504 10
Nr. OE:	1136426
	1C1Q 6K254 AA

La vehiculul menționat mai sus, s-a folosit o fulie de întinzător manuală la mecanismul actual de distribuție. Această piesă este înlocuită cu fulia de întinzător semiautomată 531 0504 10 și este inclusă și în kiturile 530 0143 10 și 530 0144 10.

Noua fulie a întinzătorului se montează exact în același fel ca și cea veche. Cu toate acestea, spre deosebire de fulia manuală, cureaua dințată este tensionată cu ajutorul unei chei tubulare hexagonale.



Fig. 1: 531 0504 10 — fulia semiautomată de întinzător

Pentru a tensiona cureaua dințată, trebuie rotită placa de fixare (1) cu cheia tubulară hexagonală, până ce gaura (3) este semiacoperită de marginea (2) a plăcii de fixare.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.schaeffler-aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

INA 0104

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

