



SERVICE INFO – INA 0107



Optické rozdíly u alternátorové volnoběžky 535 0241 10

Modely:

Hyundai: Grandeur, i30, Santa Fe, Tucson

Kia: Magentis, Carens III

Motory: 2.0 CRDi, 2.2 CRDi

Obj. č.: 535 0241 10

OE-čísla: 37322 27020



Obrázek 1: staré provedení



Obrázek 2: nové provedení

Na základě trvalého dalšího vývoje našich produktů byla modifikována alternátorová volnoběžka s objednacím číslem 535 0241 10.

Tato servisní informace ukazuje optické rozdíly stávající (obrázek 1) a nové verze (obrázek 2).

V přechodové fázi může docházet ke smíšeným skladovým zásobám obou typů.

Obě verze se liší pouze opticky, splňují technické specifikace a lze je tedy používat bez omezení.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Náhradní díly a technické informace naleznete na adrese www.schaeffler-aftermarket.com nebo www.RepXpert.com.

INA 0107

Hotline: +420 602 240 554
Telefon: +420 267 298 601-7
E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

