



SERVICE INFO – INA 0107



Визуальные отличия в шкивах генератора с обгонной муфтой 535 0241 10

Модели:

Hyundai: Grandeur, i30, Santa Fe, Tucson

Kia: Carens III, Ceed, Magentis

Двигатели: 2.0 CRDi, 2.2 CRDi

Артикульный номер: 535 0241 10

Номер оригинального оборудования: 37322 27020



Рисунок 1: Превьющая конструкция



Рисунок 2: Новая конструкция

Как следствие непрекращающейся работы по улучшению нашей продукции, были произведены модификации на демпферный шкив генератора, артикульный номер 535 0241 10.

Эта сервисная информация показывает визуальные особенности предыдущей версии (см. изобр. 1) и новой версии (см. изобр. 2) натяжного ролика.

В переходный период со склада могут отгружаться обе версии детали.

Обе версии различаются лишь внешним видом. Обе детали полностью соответствуют технической спецификации и могут быть использованы без оговорок.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0107