




SERVICE INFO – INA 0108



Отстраняване на шумове от задвижването на спомагателните възли

Производител: Opel/Vauxhall
 Модел: Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B
 Двигатели: Z18XER
 Артикулни номер: 535 0143 10

Поради силните вибрации от V-образния канален ремък, силни шумове могат да възникнат в автомобилите описани горе, оборудвани с твърда ремъчна ролка на генератора.



Снимка 1: Смяна на твърда ремъчна шайба с механизъм за свободен ход на генератор



Снимка 2: Механизъм за свободен ход на генератор 535 0143 10

Като техническо решение Schaeffler Automotive Aftermarket за тези превозни средства предлага механизъм за свободен ход на генератор. Това намалява динамичното натоварване на задвижването на спомагателните възли и по този начин предотвратява шума.

Schaeffler Automotive Aftermarket препоръчва повлияните превозни средства да се оборудват с механизъм за свободен ход на генератор 535 0143 10.

Имайте предвид: От първостепенна важност е да се изпълняват приложените инструкции по монтаж!

Note the specifications of the vehicle manufacturer!

Резервни части и техническа информация може да бъде намерена на www.schaeffler-aftermarket.com или www.RepXpert.com.

Schaeffler Bulgaria OOD

62 A, Dondukov blvd.
 1504 Sofia, Bulgaria
 Tel: +359 2 946 3900
 Fax: +359 2 946 3886
 Mob: +359 882 282 846
 Mail: stanko.milushev@schaeffler.com
 Web: www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

