



SERVICE INFO – INA 0108



Средство от шумов из привода вспомогательного оборудования

Модели:

Opel/Vauxhall: Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B

Двигатели: Z18XER

Артикульный номер: 535 0143 10

Из-за сильных крутильных колебаний, в приводе вспомогательного оборудования может появиться шум на автомобилях с цельным шкивом генератора.




Рисунок 1: Замена цельного шкива на шкив генератора с обгонной муфтой



Рисунок 2: Шкив генератора с обгонной муфтой 535 0143 10

В качестве решения данной проблемы, Schaeffler Automotive Aftermarket предлагает шкив генератора с обгонной муфтой для этих автомобилей. Его применение значительно сокращает крутильные колебания в приводе вспомогательного оборудования, что, в свою очередь, снижает шумность узла.

Schaeffler Automotive Aftermarket рекомендует применять на указанных автомобилях шкив 535 0143 10. Важно: Принципиально важно соблюдать прилагаемую инструкцию по установке!

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: info.ru@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.ru



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0108