



SERVICE INFO – INA 0109



Změněný KIT ozubeného řemenu 530 0196 10

Modely:

Mitsubishi: Carisma, Space Star

Nissan: Interstar, Primastar

Opel/
Vauxhall: Movano, Vivaro

Renault: Espace IV, Laguna I, Laguna II,
Master II, Traffic II

Volvo: S40, V40

Motor: 1.9 D

Obj. č.: 530 0196 10

OE-čísla:

Mitsubishi: MW 3062 1589

Nissan: 16806-00QAF

16806-00QAJ

16806-00Q0A

Opel/
Vauxhall: 91158706

Renault: 77 01 477 048

Volvo: 30777408
31272975



Obrázek 1: 530 0196 10 – INA – opravárenská sada pro rozvody s ozubeným řemenem 536 0278 10, napínací kladku 533 0087 20 a šroub klikové hřídele

Při výměně ozubeného řemenu je u výše uvedených modelů značky Volvo podle výrobce vozidla vždy potřebné vyměňovat šroub klikové hřídele.

Z tohoto důvodu je šroub klikové hřídele součástí sady ozubeného řemene 530 0196 10 (obrázek 1).

Jiní, než uvedení výrobci vozidel nemají v tomto ohledu žádné pokyny pro výměnu.

Všeobecně se ale doporučuje montovat také zde dodané šrouby klikové hřídele.

U uvedených modelů Volvo je předepsána výměna šroubu klikové hřídele ze strany výrobce vozidla.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Náhradní díly a technické informace naleznete na adrese www.schaeffler-aftermarket.com nebo www.RepXpert.com.

Hotline: +420 602 240 554
Telefon: +420 267 298 601-7
E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

