



SERVICE INFO – INA 0114



Изменения натяжного ролика 531 0203 20

Модели:

Audi: A3, A4
Seat: Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III
Škoda: Fabia, Octavia, Superb
VW: Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/ Transporter T5

Двигатели: 1.6, 2.0, 2.0i

Артикульный номер: 531 0203 20

Номер OE: 06A 109 479 (заменен)
06A 109 479 A (заменен)
06A 109 479 B (заменен)
06A 109 479 C (заменен)
06A 109 479 F (новый)



Рисунок 1: 531 0203 20 – предыдущая версия



Рисунок 2: 531 0203 20 – новая версия

Как часть постоянной работы по улучшению продукции, натяжной ролик 531 0203 20 был модифицирован.

Данная брошюра демонстрирует новый эксцентрик (увеличенная зона рис. №2) для натяжения ремня ГРМ, как и различия между двумя вариантами.

С модифицированным натяжным роликом (рис. №2), ремень ГРМ натягивается путем проворачивания эксцентрика с помощью специального инструмента (OE № T10020, Klann KL-0284-91).

Во время переходного производственного периода, могут встретиться ролики и новой и старой конструкции. Обе конструкции отвечают всем техническим требованиям и могут использоваться без ограничений.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“
Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80
Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81
E-mail: info.ua@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com.ua

INA 0114