




## SERVICE INFO – INA 0120



# Optické rozdíly u vahadel s vlečnou pákou 422 0236 10

### Modely:

|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Audi:     | A3                                                    |
| Seat:     | Leon, Mii                                             |
| Škoda:    | Citigo, Octavia                                       |
| VW:       | Golf VII, Jetta III, Up                               |
| Motory:   | 1.0, 1.0 EcoFuel, 1.2 TSI, 1.4 TSI,<br>1.4 TSI Hybrid |
| Obj. č.:  | 422 0236 10                                           |
| OE-čísla: | 04E 109411 H<br>04E 109411 J                          |



Obrázek 1: Varianta 1

Ve výše uvedených motorech mohou být montovány dvě různé varianty vahadel s vlečnou pákou (obrázek 1 a obrázek 2). Obě se liší pouze opticky a splňují bez omezení technické požadavky.

Z tohoto důvodu nabízí Schaeffler Automotive Aftermarket výhradně variantu vahadla s vlečnou pákou na obrázku 1 s číslem dílu 422 0236 10.

### Výměna se provádí vždy v sadě!

Všeobecně je vždy nutné měnit všechna vahadla s vlečnou pákou. Aby se zamezilo opakovaným opravám a zbytečným nákladům, doporučuje se společně vyměňovat vahadla s vlečnou pákou a elementy pro vyrovnání vůle ventilů.



Obrázek 2: Varianta 2

**Dbejte na pokyny výrobce vozidla!**

Náhradní díly a technické informace naleznete na adrese  
[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) nebo [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

**Hotline: +420 602 240 554**  
Telefon: +420 267 298 601-7  
E-mail: [aftermarket.cz@schaeffler.com](mailto:aftermarket.cz@schaeffler.com)  
[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



INA 0120