




SERVICE INFO – INA 0120



Szemmel látható eltérések a 422 0236 10 számú emelőhimbánál

Modellek:

Audi:	A3
Seat:	Leon, Mii
Škoda:	Citigo, Octavia
VW:	Golf VII, Jetta III, Up
Motorok:	1.0, 1.0 EcoFuel, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Hybrid
Cikksz.:	422 0236 10
OE sz:	04E 109411 H 04E 109411 J



1. ábra: 1. változat

A fent megnevezett motorokban két különböző emelőhímba-változat lehet beszerelve (1. és 2. ábra). Mindkettő csak formájában különbözik egymástól és korlátozás nélkül megfelelnek a műszaki követelményeknek.

Ebből a megfontolásból a Schaeffler Automotive Aftermarket kizárólag az 1. ábrán lévő emelőhímba-változat kínálja a 422 0236 10 cikkszámmal.

A csere mindig készletben történik!

Alapvetően a motor összes emelőhimbáját ki kell cserélni. A többszörös javítás és a nagyobb költségeinek elkerülése érdekében tanácsos emelőhimbáját és a szelephézag-kiegyenlítő elemet együtt cserélni.



2. ábra: 2. változat

Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait!

Alkatrészek és műszaki információk a www.schaeffler-aftermarket.de vagy a www.RepXpert.com honlapokon találhatóak.

INA 0120