



SERVICE INFO – INA 0122



Diferențe vizuale la întinzătorul 531 0605 30 al curelei

Modele:

Mercedes-Benz: Citaro, Conecto
 Motorizare: OM457, OM460
 Nr. identificare piesă: 531 0605 30
 Nr. OE: 457 200 21 70
 457 200 39 70



Fig. 1: Design anterior

În cadrul eforturilor noastre continue de a ne îmbunătăți produsele, am făcut modificări la întinzătorul de curea cu nr. reper 531 0605 30.

Această Fișă de Informații Service prezintă caracteristicile vizuale ale versiunii anterioare (Figura 1) și ale noii versiuni (Figura 2).



Fig. 2: Nou design

În perioada de tranziție, este posibil ca noi să fi amestecat între ele stocurile de piese de cele două tipuri.

Cele două versiuni diferă doar ca aspect. Ambele versiuni îndeplinesc specificațiile tehnice și pot fi utilizate fără restricții.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.schaeffler-aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

INA 0122