



SERVICE INFO – INA 0122



Ulkonäölliset erot hihnankiristimessä 531 0605 30

Mallit:

Mercedes-Benz: Citaro, Conecto

Moottorit: OM457, OM460

Til.nrot: 531 0605 30

OE Nrot: 457 200 21 70
457 200 39 70



Kuva 1: Aiempi versio

Tuotteidemme jatkuvan kehityksen puitteissa modifioitiin hihnankiristintä tilausnumero 531060530.

Tässä huoltotiedotteessa on esitetty tähänastisen (kuva 1) ja uuden (kuva 2) version ulkonäölliset erot.

Siirtymävaiheessa voi molempia esitettyjä versioita esiintyä toimituksissa.



Kuva 2: Uusi versio

Versiot poikkeavat toisistaan vain ulkonäöllisesti, ne täyttävät tekniset vaatimukset ja niitä voidaan siten käyttää rajoituksetta.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.schaeffler-aftermarket.de sekä RepXpert www.repxpert.com

Viittaukset alkuperäinumeroihin ovat viitteellisiä.

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



INA 0122