



SERVICE INFO – INA 0122



Różnice optyczne

Napinacz paska 531 0605 30

Modele:

Mercedes-Benz: Citaro, Conecto

Silniki:

OM457, OM460

Nr części

531 0605 30

Numer OE:

457 200 21 70
457 200 39 70



Foto 1: Poprzednia konstrukcja



Foto 2: Nowa konstrukcja

W związku z ciągłymi staraniami udoskonalania naszych produktów, wprowadzone zostały zmiany w napinaczu paska, numer 531 0605 30.

Service Info pokazuje cechy poprzedniej (Foto 1) i nowej wersji (Foto 2).

Możliwe, że w okresie przejściowym, dostępne w opakowaniach będą oba typy napinaczy.

Obie wersje różnią się tylko wyglądem. Oba typy spełniają specyfikacje techniczne i mogą być używane bez żadnych ograniczeń.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Dodatkowe informacje:

Schaeffler Polska Sp. z o.o.
aaminfo.pl@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.pl
www.repxpert.pl

INA 0122



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET