



## SERVICE INFO – INA 0122



# Optické rozdiely napínáku remeňov 531 0605 30


### Modely:

Mercedes-Benz: Citaro, Conecto

Motory: OM457, OM460

Obj. č.: 531 0605 30

OE čísla: 457 200 21 70  
457 200 39 70




Obrázok 1: staré vyhotovenie

Na základe trvalého ďalšieho vývoja našich produktov bol modifikovaný napínák remeňov s objednávkovým číslom 531 0605 30.

Táto servisná informácia ukazuje optické rozdiely súčasnej (obrázok 1) a novej verzie (obrázok 2).

V prechodovej fáze môže dochádzať ku zmiešaným skladovým zásobám oboch typov.



Obrázok 2: nové vyhotovenie

Obe verzie sa líšia iba opticky, spĺňajú technické špecifikácie a možno ich teda používať bez obmedzenia.

**Dbajte na pokyny výrobcu vozidla!**

Náhradné diely a technické informácie nájdete na adrese [www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de) alebo [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

INA 0122

**Hotline: +420 602 240 554**  
Telefón: +420 267 298 601-7  
E-mail: [aftermarket.cz@schaeffler.com](mailto:aftermarket.cz@schaeffler.com)  
[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

