



SERVICE INFO – INA 0126



Laturin vapaapyörä 535 0267 10

Ulkonäölliset erot

Citroën:	C4 Aircross
Mitsubishi:	ASX, Lancer, Outlander II, Outlander III
Peugeot:	4008
Moottorit:	
Citroën/Peugeot:	1.8 HDi
Mitsubishi:	1.8 DI-D, 2.2 DI-D
Tuotenro INA:	535 0267 10
OE Nrot:	
Mitsubishi:	1800A201, 1800A333



Kuva 1: Aiempi versio



Kuva 2: Uusi versio

Tuotteidemme jatkuvan kehityksen puitteissa modifioitiin laturin vapaapyörä tilausnumerolla 535 0267 10.

Tässä huoltotiedotteessa on esitetty tähänastisen (kuva 1) ja uuden (kuva 2) version ulkonäölliset erot.

Siirtymävaiheessa voi molempia versioita esiintyä toimituksissa.

Versiot poikkeavat toisistaan vain ulkonäöllisesti, ne täyttävät tekniset vaatimukset ja niitä voidaan siten käyttää rajoituksetta.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.schaeffler-aftermarket.de sekä RepXpert www.repxpert.com

Viittaukset alkuperäinumeroihin ovat viitteellisiä.

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

