



SERVICE INFO – INA 0128



Механизъм за свободен ход на генератор 535 0263 10

Визуални различия

Производител: Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover

Модел:

Hyundai: Grand Santa Fe, Santa Fe II, Santa Fe III, ix 35
Jaguar: XF
Kia: Carnival III, Grand Carnival III, Sorento II, Sportage
Land Rover: Evoque

Двигатели: D4HA, D4HB, 224DT

Трансмисия:

Hyundai: само автоматична скоростна кутия
Jaguar: всички трансмисия
Kia: само автоматична скоростна кутия
Land Rover: всички трансмисия

Генератор:

Denso: 104210-1060, 104210-6310

Арт. номер: 535 0263 10



Фигура 1: Предишна конструкция



Фигура 2: Нова конструкция

Като част от непрекъснатите ни усилия за подобряване на продуктите, направени са модификации на механизъм за свободен ход на генератор с номер 535 0263 10.

Този бюлетин със сервизна информация показва визуалните разлики между стария модел (снимка 1) и новия модел (снимка 2).

По време на преходния период, ще разполагаме със смесени наличности.

Двете версии се различават само по външен вид. И двата са в съответствие с техническите спецификации и могат да бъдат използвани без ограничения.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Schaeffler Bulgaria OOD

62 A, Dondukov blvd.
1504 Sofia, Bulgaria
Факс: +359 2 946 3886
Тел: +359 2 946 3900
LuK-INA-FAG-AS@Schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com
www.RepXpert.com

INA 0128



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET