



SERVICE INFO – INA 0130



Noua rolă de întindere 531 0859 10

Acoperire completă pentru motoarele D5204 și D5244

Modele:

Volvo C30, S40, V40, V50, S60, V60, XC60, C70, V70, XC70, S80, XC90

Motorizare: D5204, D5244

Nr. art.: 531 0515 10 (înlocuiește)
531 0859 10 (nou)
530 0504 10 (KIT, înlocuiește)
530 0582 10 (KIT, nou)

Nr. echipament

original (OE): 30638278 (înlocuiește)
30677134 (înlocuiește)
30731774 (înlocuiește)
31316658 (înlocuiește)
31316999 (înlocuiește)
31339542 (nou)
31258305 (KIT, înlocuiește)
31330188 (KIT, înlocuiește)
31359568 (KIT, nou)




Fig. 1: 531 0859 10 — noua rolă de întindere

La vehiculele specificate, rola de întindere 531 0515 10 (figure 2) poate fi utilizată numai pentru o gamă limitată de numere de motor.

Din această cauză Schaeffler Automotive Aftermarket a dezvoltat noua rolă de întindere 531 0859 10 (figura 1). Această componentă acoperă toate motoarele D5204 și D5244 pe întreaga perioadă de fabricație.

Ca aspect, cele două curele de întindere diferă doar în ceea ce privește execuția indicatorului de reglare.

Kitul 530 0504 10 cu rola de întindere 531 0515 10 este înlocuit cu kitul 530 0582 10, cu noua rolă de întindere.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.schaeffler-aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.




Fig. 2: 531 0515 10 — vechea rolă de întindere