



SERVICE INFO – INA 0130



Új feszítőgörgő 531 0859 10

Teljesen lefedik a D5204 és a D5244 típusú motorokat

Modellek:

Volvo C30, S40, V40, V50, S60, V60, XC60, C70, V70, XC70, S80, XC90

Motorok:


D5204, D5244

Cikksz.:

531 0515 10 (lecserélve)
531 0859 10 (aktuális)
530 0504 10 (Kit, lecserélve)
530 0582 10 (Kit, aktuális)

OE sz.:

30638278 (lecserélve)
30677134 (lecserélve)
30731774 (lecserélve)
31316658 (lecserélve)
31316999 (lecserélve)
31339542 (aktuális)
31258305 (Kit, lecserélve)
31330188 (Kit, lecserélve)
31359568 (Kit, aktuális)



1. ábra: 531 0859 10 – új feszítőgörgő


Az említett járműveknél az 531 0515 10 cikkszámú vezetőgörgőt (2. ábra) a motorszámok csak egy korlátozott tartományához lehet felhasználni.

Ezért fejlesztette ki a Schaeffler Automotive Aftermarket az új 531 0859 10 cikkszámú (1. ábra) feszítőgörgőt. Ez lefedi az összes D5204 és D5244 típusú motort a teljes gyártási időre vonatkoztatva.

A két feszítőgörgő optikailag tulajdonképpen csak a beállító mutatójának a kivételében különböznek egymástól.

Az 530 0504 10 cikkszámú készletet, az 531 0515 10 cikkszámú feszítőgörgővel az 530 0582 10 cikkszámú készlet helyettesíti az új feszítőgörgővel.

Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait!



2. ábra: 531 0515 10 – régi feszítőgörgő

Alkatrészek és műszaki információk a www.schaeffler-aftermarket.de vagy a www.RepXpert.com honlapokon találhatók.

INA 0130

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

