



SERVICE INFO – INA 0131



Ændring, der påvirker strammeremskive 531 0813 10

Bilernes producenter:	Ford, Mazda, Volvo
Modeller:	
Ford:	B-Max, C-Max, Grand C-Max, Fiesta, Focus, Fusion, Mondeo
Mazda:	2
Volvo:	C30, S40, V50
Produktionsår:	Fra 2005
Motorer:	1,25, 1,4, 1,6 16V
Best. nr.:	531 0813 10 530 0495 10 (KIT) 530 0495 30 (KIT+vandpumpe)
OE-nr.:	
Ford:	1376164 5M5G-6K254-AB
Mazda:	C401-12-500
Volvo:	30750905



Figur 1: Til højre: den tidligere version. Højre: den nye version

Som en del af vores fortløbende indsats for at forbedre vores produkter, er der blevet foretaget ændringer på strammeremskive 531 0813 10 og de tilhørende fastspændingsbolte.

Dette serviceinformationsblad viser de visuelle egenskaber på den tidligere version (figur 1, venstre) og den nye version (figur 1, højre).

I overgangsperioden kan vi have blandede beholdninger af de forskellige typer.

Begge versioner overholder de tekniske specifikationer og kan anvendes uden begrænsninger på de angivne køretøjer

Når du monterer den ændrede strammeremskive, skal du bruge den medleverede fastspændingsbolt M8x47. Da skruetallet er blevet ændret, er det ikke tilladt at bruge blandede komponenter.

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller www.RepXpert.com.