



SERVICE INFO – INA 0132



Laturin vapaapyörä 535 0210 10

Ulkonäölliset erot

Mallit:

Audi: A4, A5, A6, Q3, Q5

Seat: Exeo

Volkswagen: Amarok, T5

Moottorityypit: 1.8, 2.0 TSI, 2.0 TFSI

Til. nrot: 535 0210 10



Kuva 1: Malli 1



Kuva 2: Malli 2

Edellä esitettyjen ajoneuvojen latureihin voidaan asentaa tyypin 1 (kuva 1) tai tyypin 2 (kuva 2) laturin vapaapyörä.

Tyyppien erot ovat vain ulkonäöllisiä, molemmat täyttävät tekniset vaatimukset ja niitä voidaan käyttää rajoituksetta esitetyissä ajoneuvoissa.

Tämän vuoksi on Schaeffler Automotive Aftermarketin tarjonnassa vain laturin vapaapyörä 535 0210 10 tyyppinä 1 (kuva 1).

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.schaeffler-aftermarket.de sekä RepXpert www.repxpert.com

INA 0132

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

