



SERVICE INFO – INA 0133



Fingerfølger 423 0076 10

Visuel ændring

Bilernes

producenter: Audi

Modeller: A4 (8K2, B8), A4 Avant (8K5, B8),
A4 Allroad (8KH, B8), A5 (8T3),
A5 Sportback (8TA),
A5 Cabriolet (8F7),
A6 (4F2, C6 / 4G2, C7),
A6 Avant (4F5, C6 / 4G5, C7),
A8 (4E_/4H_), Q5 (8R), TT (8J3),
TT Roadster (8J9)

Motorer: 2.0 TFSI, 2.8 FSI, 3.2 FSI

Best. nr.: 423 0076 10

OE-nr.: 06E 109 409 M

06E 109 409 K



Figur 1: 423 0076 10 - Tidligere design (venstre) og nyt design (højre)

I de ovennævnte modeller er designet på fingerfølgeren blevet ændret. Fingerfølgeren har fået et nyt reservedelsnummer af OEM.

Da de to design kun adskiller sig i udseendet, fortsætter Schaeffler Automotive Aftermarket med at liste det nye design under det tidligere reservedelsnummer 423 0076 10.

Ud fra et teknisk synspunkt er en blandet installation af de to design mulig!

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller www.RepXpert.com.

INA 0133