



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Balancín 423 0076 10

Cambio visual

Fabricantes: Audi

Modelos: A4 (8K2, B8), A4 Avant (8K5, B8),
A4 Allroad (8KH, B8),
A5 (8T3), A5 Sportback (8TA),
A5 Cabriolet (8F7),
A6 (4F2, C6 / 4G2, C7),
A6 Avant (4F5, C6 / 4G5, C7),
A8 (4E_/4H_),
Q5 (8R), TT (8J3),
TT Roadster (8J9)

Motores: 2.0 TFSI, 2.8 FSI, 3.2 FSI

Nº de artículo: 423 0076 10

Referencia original:

06E 109 409 M
06E 109 409 K



Fig. 1: 423 0076 10 – A la izquierda el modelo antiguo, a la derecha el modelo nuevo

Para los modelos citados anteriormente se ha modificado el modelo del balancín y el fabricante de equipos originales ha provisto un nuevo número de artículo.

Como ambos modelos solo se diferencian visualmente, Schaeffler Automotive Aftermarket continúa suministrando el nuevo modelo con el número de artículo anterior 423 0076 10.

Desde el punto de vista técnico, no es posible un montaje mixto de ambos modelos.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.es

