



SERVICE INFO – INA 0133



Ventilvipparm 423 0076 10

Visuell endring

Produsent:	Audi
Modeller:	A4 (8K2, B8), A4 Avant (8K5, B8), A4 Allroad (8KH, B8), A5 (8T3), A5 Sportback (8TA), A5 Cabriolet (8F7), A6 (4F2, C6 / 4G2, C7), A6 Avant (4F5, C6 / 4G5, C7), A8 (4E_/4H_), Q5 (8R), TT (8J3), TT Roadster (8J9)
Motorer:	2.0 TFSI, 2.8 FSI, 3.2 FSI
Artikkel nr.:	423 0076 10
OE nr.:	06E 109 409 M 06E 109 409 K



Figur 1: 423 0076 10 Tidligere utforming (venstre) og ny utforming (høyre)

For modellene ovenfor har konstruksjonen av fingerguiden blitt endret. Fingerguiden har fått et nytt delnummer av OEM.

Siden de to konstruksjonene kun skilles fra hverandre i utseende, vil Schaeffler Automotive Aftermarket fortsette å føre opp den nye konstruksjonen under det forrige delnummeret 423 0076 10.

Fra et teknisk synspunkt er det fullt mulig å blande de to konstruksjonene i én installasjon!

Merk deg kjøretøyprodusentens spesifikasjoner!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.

INA 0133