



SERVICE INFO – INA 0133



Nihajna ročica 423 0076 10

Vizualne spremembe

Proizvajalec:	Audi
Modeli:	A4 (8K2, B8), A4 Avant (8K5, B8), A4 Allroad (8KH, B8), A5 (8T3), A5 Sportback (8TA), A5 Cabriolet (8F7), A6 (4F2, C6 / 4G2, C7), A6 Avant (4F5, C6 / 4G5, C7), A8 (4E_/4H_), Q5 (8R), TT (8J3), TT Roadster (8J9)
Motor:	2.0 TFSI, 2.8 FSI, 3.2 FSI
Št. dela:	423 0076 10
Št. originalnega dela:	06E 109 409 M 06E 109 409 K



Slika 1: 423 0076 10 - Prejšnja konstrukcijska izvedba (na levi) in nova konstrukcijska izvedba (na desni).

Pri zgoraj navedenih modelih vozil je bila spremenjena izvedba nihajne ročice. Proizvajalec originalne opreme (OEM) je nihajni ročici dodelil novo kataložsko številko.

Podjetje Schaeffler Automotive Aftermarket bo novo izvedbo nihajne ročice še naprej navajalo pod prejšnjo kataložsko številko 423 0076 10, saj se zadevni izvedbi nihajnih ročic razlikujeta samo po videzu.

S tehničnega vidika je možna mešana namestitve obeh izvedb!

Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Nadomestni deli in tehnične informacije so na voljo na spletnih straneh www.schaeffler-aftermarket.com ali www.RepXpert.com.

INA 0133