



Service-Info



Tuimelaar 423 0079 10

Uiterlijke wijziging

Fabrikanten: Audi, Seat, Skoda

Modellen:

Audi: A3 (8V1), A3 Sportback (8VA),
A4 (8K2, B8), A4 Avant (8K5, B8),
A4 Allroad (8KH, B8),
A5 (8T3), A5 Sportback (8TA),
A5 Cabriolet (8F7),
A6 (4G2, C7), A6 Avant (4G5, C7),
A7 Sportback (4GA),
A8 (4H_),
Q5 (8R), TT (8J3)

Seat: Leon (5F1), Leon SC (5F5),
Leon ST (5F8)

Skoda: Octavia (5E3), Octavia Combi (5E5)

Motoren: 1.8 TFSI, 1.8 TSI, 2.0 TSI, 2.0 TFSI,
2.5 TFSI, 2.8 FSI

Artikelnr.: 423 0079 10

OE-nummers: 06E 109 409 L
06E 109 409 J



Fig. 1: 423 0079 10 – Links de oude uitvoering, rechts de nieuwe uitvoering

Voor de bovengenoemde modellen is de uitvoering van de tuimelaar gewijzigd en is deze door de OE-fabrikant voorzien van een nieuw artikelnummer.

Aangezien de beide uitvoeringen alleen uiterlijk verschillen, blijft Schaeffler Automotive Aftermarket de nieuwe uitvoering aanbieden onder het huidige artikelnummer 423 0079 10.

Uit technisch oogpunt mogen de beide uitvoeringen door elkaar worden gebruikt!

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

SAAM_BNL@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.be
www.schaeffler-aftermarket.nl



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET