



SERVICE INFO – INA 0138



Feszítőgörgő 531 0851 10

Módosított specifikáció

Gyártó: Audi, Seat, Skoda, VW

Modellek:

Audi: A3, A4, A6, TT
 Seat: Altea, Leon, Toledo
 Skoda: Octavia
 VW: EOS, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Touran


Motorok: 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 RS

Cikksz.: 531 0777 10 (lecserélve)
 531 0851 10 (aktuális)
 530 0445 09 (Set)
 530 0445 10 (KIT)
 530 0445 31 (KIT+vízszivattyú)
 530 0584 09 (Set)
 530 0584 10 (KIT)

OE sz.: 06D 109 243 B (lecserélve)
 06D 109 243 C (aktuális)



1. ábra: 531 0777 10 – régi feszítőgörgő (979743)



2. ábra: 531 0851 10 – új feszítőgörgő (979830)

A módosított specifikáció miatt az 531 0851 10 cikkszámú feszítőgörgő helyettesíti az 531 0777 10 cikkszámú feszítőgörgőt.

Az új feszítőgörgőt az 530 0445 09 cikkszámú készletben, az 530 0445 10 cikkszámú KIT-ben és az 530 0445 31 cikkszámú vízszivattyú-KIT is lecserélték.

A két feszítőgörgő szemmel láthatóan csupán a hátoldalára nyomtatott számokban különböznek egymástól (1. és 2. ábra).

A 979743 számú feszítőgörgő beszerelése a 979830 számú feszítőgörgő helyére nem engedélyezett!

Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.RepXpert.com

Service Center - Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

** díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

www.schaeffler-aftermarket.com

INA 0138



SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET