



SERVICE INFO



Spannarm 534 0110 20

Optische Unterschiede

Hersteller:	Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot, Suzuki
Modelle:	
Citroën:	Berlingo, C5, C8, Evasion, Jumper, Jumpy, Xantia, Xsara
Fiat:	Ducato, Scudo, Ulysse
Lancia:	Phedra, Zeta
Peugeot:	206, 306, 406, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner
Suzuki:	Grand Vitara
Motoren:	2.0 HDI, 2.2 HDI, 2.0 JTD, 2.2 JTD
Art.-Nr.:	529 0017 10 529 0018 10 534 0110 20



Bild 1: Alte Ausführung



Bild 2: Neue Ausführung

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde der Spannarm mit der Artikelnummer 534 0110 20 modifiziert.

Diese Service-Information zeigt die optischen Merkmale der bisherigen (Bild 1) und der neuen Ausführung (Bild 2).

In der Übergangsphase kann es zu Mischbeständen der beiden Typen kommen.

Beide Ausführungen unterscheiden sich lediglich in der Optik, erfüllen die technischen Spezifikationen und können uneingeschränkt verwendet werden.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Mehr Werkstattwissen unter:

www.repxpert.de

Service-Center: 00800 1 753-3333*

*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

www.schaeffler-aftermarket.de

