



Service-Info



Riemspanner 534 0111 20

Uiterlijke verschillen

Fabrikant:	Citroën, Fiat, Peugeot, Suzuki
Modellen:	
Citroën:	Berlingo, C4, Jumper, Jumpy, Xsara
Fiat:	Ducato, Scudo
Peugeot:	206, 306, 307, Boxer, Expert, Partner
Suzuki:	Vitara
Motoren:	1.9 D, 2.0 HDI, 2.0 JTD
Artikelnr.:	529 0019 10 529 0107 10 534 0111 20



Fig. 1: Oude uitvoering



Fig. 2: Nieuwe uitvoering

Als gevolg van de voortdurende verdere ontwikkeling van onze producten is de riemspanner met artikelnummer 534 0111 20 gewijzigd.

Deze service-info toont de uiterlijke kenmerken van de bestaande (Fig. 1) en de nieuwe uitvoering (Fig. 2).

In de overgangsfase kunnen we gemengde voorraden van beide typen hebben.

Beide uitvoeringen zijn alleen uiterlijk verschillend, voldoen aan de technische specificaties en kunnen zonder beperking worden toegepast.

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

SAAM_BNL@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.be
www.schaeffler-aftermarket.nl



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET