



SERVICE INFO



Generatorfreilauf 535 0275 10

Optische Unterschiede

Hersteller:	BMW
Modelle:	1' (E81/E82/E87/E88) 3' (E90/E91/E92/E93) X1 (E84)
Motoren:	alle N43 alle N55
Art.-Nr.:	535 0275 10



Bild 1: Alte Ausführung



Bild 2: Neue Ausführung

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde der Generatorfreilauf mit der Artikelnummer 535 0275 10 modifiziert.

Diese Service-Information zeigt die optischen Merkmale der bisherigen (Bild 1) und der neuen Version (Bild 2).

In der Übergangsphase kann es zu Mischbeständen der beiden Typen kommen.

Beide Versionen unterscheiden sich lediglich in der Optik, erfüllen die technischen Spezifikationen und können uneingeschränkt verwendet werden.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Mehr Werkstattwissen unter:

www.rexpert.de

Service-Center: 00800 1753-3333*

*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

www.schaeffler-aftermarket.de

