



SERVICE INFO – INA 0147



Τροχαλία δυναμό με καστάνια 535 0275 10

Εξωτερικές διαφορές

Κατασκευαστής: BMW

Μοντέλα: 1' (E81/E82/E87/E88)
3' (E90/E91/E92/E93)

Κινητήρες: Όλα N43

Κωδικός
ανταλλακτικού: 535 0275 10



Εικόνα 1: Προηγούμενος σχεδιασμός



Εικόνα 2: Νέος σχεδιασμός

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης των προϊόντων μας, έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις στην τροχαλία δυναμό με καστάνια με κωδικό 535 0263 10.

Αυτή η Τεχνική Πληροφορία δείχνει τις οπτικές διαφορές της προηγούμενης (Εικόνα 1) και της νέας έκδοσης (Εικόνα 2).

Κατά τη μεταβατική περίοδο, μπορεί να διατίθενται και οι δύο τύποι.

Οι δύο εκδόσεις διαφέρουν μόνο στην εμφάνιση. Και οι δύο πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμούς.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Τηλέφωνο: +44 (0) 1432 264 264

Fax: +44 (0) 1432 375 760

hfd-info@Schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

INA 0147



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET