



SERVIZIO INFORMAZIONE



Rullo di rinvio 532 0774 10 / 532 0654 10

Guarnizioni di nuova generazione

Produttori: Dacia, Lada, Nissan, Renault

Modello:

Dacia: Duster, Logan, Sandero

Lada: Largus

Nissan: Kubistar, Primastar

Renault: Clio, Duster, Fluence, Kangoo, Laguna, Logan, Megane, Modus, Sandero, Scenic, Thalia, Twingo, Wind

Motori: 1.4, 1.6, 2.0

N. art.: 532 0774 10 (attuale)
532 0654 10 (attuale)
532 0221 10 (sostituito)



Figura 2: 532 0654 10 – Rullo di rinvio con guarnizioni di nuova generazione e componenti montati

Per l'assegnazione attuale, consultare i cataloghi

Per i veicoli indicati, Schaeffler Automotive Aftermarket offre un rullo di rinvio con guarnizioni di nuova generazione (figura 2).

Ne conseguono le seguenti modifiche:



Figura 1: Rulli di rinvio con guarnizioni di vecchia generazione

532 0221 10	sostituito da 532 0774 10
532 0774 10	in futuro con guarnizioni di nuova generazione, senza componenti montati
532 0654 10	identico a 532 0774 10, compresi i componenti montati

Tutte le versioni mostrate soddisfano i requisiti tecnici e possono essere utilizzate senza restrizioni.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
Via Varesina 158/162, 20156 Milano
Tel. 02 8450 4391
assistenza-aftermarket@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.it • www.repxpert.it

