



SERVICE INFO – INA 0154



Τροχαλία εκτροπής 532 0833 10

Πρέπει να χρησιμοποιείται η βίδα που περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Κατασκευαστής: Subaru

Μοντέλα: Forester, Impreza, Legacy, Outback

Κινητήρες: 1.5, 2.0, 2.5

Κωδικός
ανταλλακτικού: 532 0833 10
530 0522 09
530 0522 10
530 0563 10

Για τη τρέχουσα λίστα ανατρέξτε στον κατάλογο



Εικόνα: 532 0833 10 – Τροχαλία εκτροπής INA με βίδα εντός της συσκευασίας

Κατά την τοποθέτηση της τροχαλίας εκτροπής 532 0833 10 (βλέπε φωτογραφία), πρέπει να χρησιμοποιείται η βίδα που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Η βίδα που τοποθετείται από τους κατασκευαστές των οχημάτων, είναι πολύ μεγάλη για τη στερέωση της τροχαλίας εκτροπής 532 0833 10. Σαν αποτέλεσμα, δεν είναι δυνατό να τοποθετηθεί σωστά η τροχαλία χρησιμοποιώντας τη γνήσια βίδα.

Η χρήση ακατάλληλης βίδας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον ιμάντα χρονισμού και συνεπώς, βλάβη στον κινητήρα.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Τηλέφωνο: +44 (0) 1432 264 264

Fax: +44 (0) 1432 375 760

hfd-info@Schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

INA 0154



SCHAEFFLER

REP>XPERT