



SERVICE INFO – INA 0154



Pyörä 532 0833 10

On käytettävä toimitukseen kuuluvaa ruuvia

Autonvalmistajat: Subaru

Mallit: Forester, Impreza, Legazy, Outback

Moottorit: 1.5, 2.0, 2.5

Til. nrot: 532 0833 10
530 0522 09
530 0522 10
530 0563 10

Nykyinen luettelointi, ks. osaluettelo



Kuva: Ohjainrulla 532 0833 10 sekä ruuvi

Ohjainpyörää 532 0833 10 (kuva) asennettaessa on käytettävä toimitukseen kuuluvaa ruuvia.

Auton valmistajan käyttämä ruuvi on liian pitkä ohjainpyörän 532 0833 10 kiinnittämiseen. Asianmukainen asennus ei ole sen avulla mahdollista.

Sopimattoman ruuvien käyttö voi vahingoittaa jakohihnajärjestelmää ja sen kautta koko moottoria.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Haluatko tietää enemmän? Voimme auttaa!

Schaeffler Finland OY
Tel. +358 (0)207 36 6204
Fax +358 (0)207 36 6205
info.fi@schaeffler.com
www.schaeffler.fi

INA 0154



SCHAEFFLER

REP>XPERT