



SERVICE INFO – INA 0154



Vezetőgörgő 532 0833 10

A mellékelt csavarokat kell használni

Gyártó:	Subaru
Modellek:	Forester, Impreza, Legazy, Outback
Motorok:	1.5, 2.0, 2.5
Cikksz.:	532 0833 10 530 0522 09 530 0522 10 530 0563 10

Az aktuális hozzárendelést lásd az alkatrész-katalógusban.



Ábra: 532 0833 10 – INA vezetőgörgő mellékelt csavarokkal

Az 532 0833 10 cikkszámú vezetőgörgő beszerelésekor (Kép) a mellékelt csavarokat kell felhasználni.

A jármű gyártója által biztosított csavarok az 532 0833 10 cikkszámú vezetőgörgő rögzítéséhez túl hosszúak. Emiatt a szakszerű beszerelés nem lehetséges.

A nem megfelelő csavarok használata esetén nem zárhatók ki a vezérlés meghibásodása és az abból adódó motorkárosodások.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.RepXpert.com

Service Center - Szervíz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

www.schaeffler-aftermarket.com

INA 0154



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET