



SERVICE INFO – INA 0155



Sträckarenhet 534 0101 20

Krav på större kraft för rotation hos spännaren

Tillverkare: Alfa, Fiat, Lancia

Modeller:

Alfa: 145, 146, 147, 156, GT

Fiat: Brava, Bravo, Doblo, Idea, Marea, Multipla, Palio, Punto, Stilo, Strada

Lancia: Lybra, Musa

Motorer: 1.9 D

Best.nr.: 534 0101 20

För aktuell användning, se reservdelskatalogen



Bild 2: Sträckarenhet 534 0101 20 - nytt utförande

Schaeffler Automotive Aftermarket erbjuder en ny spännare till de angivna fordonen (Bild 2). Visuellt skiljer den sig nästan inte åt från det tidigare utförandet (Bild 1).

Vid montering av multiribbremmen tillsammans med det nya utförandet, gör den specifika fjäderkaraktärstiken att det krävs större kraft för att röra spännaren mot spännriktningen. Från teknisk synpunkt har detta ingen inverkan på multiribbremmens spänning.



Bild 1: Sträckarenhet 534 0101 20 – tidigare utförande

Vid montering av den nya spännaren skall den medlevererade skruven användas.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Vill du veta mer? Vi kan hjälpa dig!

Schaeffler Automotive Aftermarket c/o

Schaeffler Sverige AB

Tel. +46 (0)8 595 109 00

aftermarket.neu@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com



SCHAEFFLER

REP>XPERT