



SERVICE INFO – INA 0156



Обтяжни ролки 531 0264 10 и 531 0780 10

Преди монтаж, не забравяйте да проверите втулката с винт от страната на двигателя

Производител: Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot, Suzuki, Toyota

Модел:
Citroën: Berlingo, C4, C5, C8, C15, Evasion, Jumper, Jumpy, Xsara

Fiat: Ducato, Scudo, Ulysse

Lancia: Phedra, Zeta

Peugeot: 206, 306, 406, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner

Suzuki: Grand Vitara, Vitara

Toyota: Corolla

Двигатели:
Citroën/Peugeot: 1.9 D, 2.0 HDI, 2.2 HDI,
Fiat: 1.9 D, 2.0 JTD, 2.2 JTD,
Lancia: 2.0 JTD, 2.2 JTD,
Suzuki: 2.0 HDI
Toyota: 1.9 D

Арт. номер: 531 0264 10
531 0780 10

За настоящият списък направете справка в каталога


Когато се демонтира обтяжната ролка от превозните средства, изброени тук, абсолютно задължително е да се гарантира, че втулката с винт (фиг. 1) от страната на двигателя е здраво затегната.



Снимка 1: Втулка с винт от страната на двигателя




Снимка 2: 531 0780 10 - обтяжна ролка с предоставения винт



Снимка 3: 531 0264 10 - обтяжна ролка с предоставения винт

Ако втулката с винт е хлабава, трябва да бъде отново стегната с подходящ инструмент до предписания затягащ момент.

Неспазването на това изискване може да доведе до повреда на зъбния ангренажен ремък. В най-лошия случай, това на свой ред може да доведе до повреда на двигателя.



Снимка 4: Обтяжна ролка с втулка и монтаж болт в монтирано положение

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Искате още? Ние можем да ви помогнем!

Schaeffler Bulgaria OOD

62 A, Dondukov blvd., 1504 Sofia, Bulgaria

Тел: +359 2 946 3900, Факс: +359 2 946 3886

LuK-INA-FAG-AS@Schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

