



SERVICE INFO – INA 0160



Механизъм за свободен ход на генератор 535 0303 10

Визуални различия

Производител: Toyota

Модел: Auris, Corolla, Yaris

Двигатели: 1.4 Diesel

Арт. номер: 535 0303 10

OE номер: 27415-33100

За настоящият списък направете справка в каталога



Снимка: Визуални различия при механизъм за свободен ход на генератор 535 0303 10

Две различни версии на механизъм за свободен ход на генератор могат да бъдат монтирани на генератор Denso, в автомобилите изброени горе.

Снимка показва производствения дизайн (ляво) и дизайна за пазара за вторично вграждане (дясно) на механизъм за свободен ход на генератор 535 0303 10.

Двата механизма за свободен ход на генератор се различават само по външен вид. И двата са в съответствие с техническите спецификации и могат да бъдат използвани без ограничения.

За демонтажа и монтажа на механизма за свободен ход на генератор е необходим специализиран инструмент (например SAAM Арт. номер 400 0444 10).

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Schaeffler Bulgaria OOD

62 A, Dondukov blvd.

1504 Sofia, Bulgaria

Факс: +359 2 946 3886

Тел: +359 2 946 3900

LuK-INA-FAG-AS@Schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

INA 0160



SCHAEFFLER
REP>XPERT