



## SERVIZIO INFORMAZIONE



# Ruota libera dell'alternatore 535 0303 10

### Differenze visive

Produttori: Toyota

Modello: Auris, Corolla, Yaris

Motori: 1.4 Diesel

N. art.: 535 0303 10

Riferimento OE: 27415-33100

Per l'assegnazione attuale, consultare i cataloghi



Figura: Differenze visive della ruota libera dell'alternatore 535 0303 10

Negli alternatori Denso del veicolo sopra citato è possibile che siano montate due versioni diverse della ruota libera dell'alternatore.

La figura mostra la versione di serie (a sinistra) e la versione Aftermarket (a destra) della ruota libera dell'alternatore 535 0303 10.

Le due ruote libere si differenziano esclusivamente per l'aspetto esteriore, soddisfano le specifiche tecniche e possono essere impiegate senza restrizioni.

Per lo smontaggio e il montaggio della ruota libera dell'alternatore è necessario un attrezzo speciale (p.es. SAAM-N. art. 400 0444 10).

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

**Schaeffler Italia S.r.l.**  
**Business Division Automotive Aftermarket**  
Via Varesina 158/162, 20156 Milano  
Tel. 02 8450 4391  
assistenza-aftermarket@schaeffler.com  
www.schaeffler-aftermarket.it • www.repxpert.it

