



SERVICE INFO – INA 0163



Χρήση παρεχόμενων βιδών

Το κέλυφος της αντλίας νερού έχει διαφοροποιηθεί

Κατασκευαστής: Ford

Μοντέλα: C-Max, Fiesta, Focus, Mondeo,
S-Max, Transit


Κινητήρες: 1.8 TDCI

Κωδικός
ανταλλακτικού: 538 0256 10

Για τη τρέχουσα λίστα ανατρέξτε στον κατάλογο



Εικόνα 1: Περιεχόμενα του KIT της αντλίας νερού



Εικόνα 2: Διαφοροποιημένα σημεία στήριξης της αντλίας νερού

Το κέλυφος της αντλίας νερού 538 0256 10 έχει διαφοροποιηθεί. Σαν αποτέλεσμα, οι βίδες (M6x37) που παρέχονται, πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθούν στα 3 σημεία που υποδεικνύονται (Εικ.2).

Το αυξημένο πάχος του υλικού στα 3 αυτά σημεία στήριξης, καθιστά απαραίτητη τη χρήση των 3 αυτών βιδών.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
schaefflergr@schaeffler.com
www.schaeffler.gr

INA 0163



SCHAEFFLER
REP>XPERT