



SERVICE INFO – INA 0163



A mellékelt csavarokat használják

Módosították a vízpumpa házát

Gyártó: Ford

Modellek: C-Max, Fiesta, Focus, Mondeo,
S-Max, Transit


Motor: 1.8 TDCI

Cikksz.: 538 0256 10

Az aktuális hozzárendelést lásd az
alkatrészatalógusban.



1. ábra: A vízpumpa csomagolásának tartalma



2. ábra: A vízpumpa módosított rögzítési pontjai

Módosították az 538 0256 10 cikkszámú vízpumpa házát. Emiatt a három jelzett rögzítési ponton (2. ábra) feltétlenül a mellékelt csavarokat (M6x37) használják.

A nagyobb anyagvastagság miatt a három rögzítési ponton hosszabb csavarokat alkalmaznak.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.RepXpert.com

Service Center - Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

www.schaeffler-aftermarket.com

INA 0163