



SERVIZIO INFORMAZIONE



Utilizzare le viti in dotazione

L'alloggiamento della pompa del liquido di raffreddamento è stato modificato

Produttori: Ford

Modello: C-Max, Fiesta, Focus, Mondeo, S-Max, Transit

Motore: 1.8 TDCI

N. art.: 538 0256 10

Per l'assegnazione attuale, consultare i cataloghi



Figura 1: Contenuto del pacchetto della pompa del liquido di raffreddamento




Figura 2: Punti di fissaggio modificati della pompa del liquido di raffreddamento

L'alloggiamento della pompa del liquido di raffreddamento 538 0256 10 è stato modificato.

Nei tre punti di fissaggio indicati, (figura 2) utilizzare solo le viti in dotazione (M6x37).

A causa della maggiore resistenza del materiale, sui tre punti di fissaggio vengono utilizzate viti più lunghe.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.

Business Division Automotive Aftermarket

Via Varesina 158/162, 20156 Milano

Tel. 02 8450 4391

assistenza-aftermarket@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.it • www.repxpert.it

