



SERVICE INFO – INA 0164



Spännare 534 0610 10 ersätter 534 0241 10

Optiska skillnader

Tillverkare:	Alfa, Cadillac, Fiat, Lancia, Opel, Saab, Suzuki, Vauxhall
Modeller:	
Alfa:	Brera, Giulietta, Mito, Spider, 159
Cadillac:	BLS
Fiat:	Bravo, Croma, Doblo, Ducato, Freemont, Punto, Linea, Sedici, Stilo
Lancia:	Delta, Musa
Opel/ Vauxhall:	Astra, Combo, Signum, Vectra, Zafira
Saab:	9-3, 9-5
Suzuki:	SX4
Motorer:	1.6, 1.7, 1.9, 2.0
Best. nr.:	534 0241 10 (tidigare) 534 0610 10 (nuvarande)

För aktuell användning, se reservdelskatalogen



Bild 1: Tidigare utförande



Bild 2: Nytt utförande

Som resultat av vår löpande produktutveckling har spännaren i hjälppaggregatdrivningen optimerats för de angivna motorerna. Därför har spännare 534 0241 10 ersatts av en komponent med best. nr. 534 0610 10.

Bilderna illustrerar de synbara skillnaderna mellan det tidigare och det nya utförandet.

Båda versionerna uppfyller de tekniska specifikationerna och kan användas utan begränsningar.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Vill du veta mer? Vi kan hjälpa dig!

Schaeffler Automotive Aftermarket c/o
Schaeffler Sverige AB
Tel. +46 (0)8 595 109 00
aftermarket.neu@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com