



Service-Info



Riemspanner 534 0250 10

Uiterlijke verschillen

Fabrikant:	Citroën, Peugeot
Modellen:	
Citroën:	C2, C3, C4, C-Elysee
Peugeot:	206, 207, 301, 307, 308, 1007
Motoren:	1.1, 1.4, 1.6
Artikelnr.:	529 0070 10 529 0071 10 534 0250 10

Actuele selectie zie onderdelencatalogus




Fig. 1: Oude uitvoering




Fig. 2: Nieuwe uitvoering

Als gevolg van de voortdurende verdere ontwikkeling van onze producten is de riemspanner met artikelnummer 534 0250 10 gewijzigd.

Deze service-info toont de uiterlijke kenmerken van de bestaande (Fig. 1) en de nieuwe uitvoering (Fig. 2).

In de overgangsfase kunnen we gemengde voorraden van beide typen hebben.

Beide uitvoeringen zijn alleen uiterlijk verschillend, voldoen aan de technische specificaties en kunnen zonder beperking worden toegepast.

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

SAAM_BNL@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.be
www.schaeffler-aftermarket.nl