



Service-Info



Storingsoorzaak distributieaandrijving

Te grote lagerspeling aan de koelmiddelpomp

Fabrikanten: Dacia, Lada, Nissan, Renault

Modellen:

Dacia: Duster, Logan, Sandero

Lada: Largus

Nissan: Kubistar

Renault: Clio, Fluence, Kangoo, Laguna, Megane, Modus, Scenic, Thalia, Twingo, Wind

Motoren: 1.4 16V, 1.6 16V

Artikelnr.: 530 0639 30
530 0640 30

Actuele selectie zie onderdelencatalogus



530 0640 30 – koelmiddelpomp met tandriemset

Naarmate de kilometrage toeneemt, treedt er bij de in de fabriek gemonteerde koelmiddelpomp vaak een overmatige lagerspeling op. De tandriem loopt daardoor met grotere kracht zijdelings tegen de opstaande randen van de poelies van de nokkenastandwielen en beschadigt deze. Losgekomen fragmenten kunnen bovendien andere componenten van de distributieaandrijving beschadigen.

Schaeffler Aftermarket biedt daartoe de tandriemset met bijbehorende koelmiddelpomp aan.

Om eventuele extra kosten te vermijden, moet ook altijd de koelmiddelpomp worden vervangen wanneer componenten van de distributieaandrijving worden vervangen.

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

SAAM_BNL@schaeffler.com
www.repxpert.be
www.repxpert.nl

