



## INFO TECHNIQUE



# Suppression de la goupille de montage

## Bras tendeurs automatiques de l'entraînement des accessoires

Constructeurs : Tous

Pour l'attribution actuelle voir nos catalogues

Dans le cadre du développement continu dont bénéficient nos produits, Schaeffler Automotive Aftermarket a modifié les bras tendeurs automatiques de l'entraînement des accessoires.

La goupille de montage (image 1) est supprimée dans les nouvelles versions (image 2). De ce fait, le ressort ayant pour fonction de maintenir la tension correcte sur la courroie trapézoïdale n'est soumis à pratiquement aucune tension avant le montage.

Si besoin, afin de faciliter la pose de la courroie trapézoïdale, il est par exemple possible d'utiliser une pince de diamètre adapté.

Les deux versions respectent les spécifications techniques et peuvent être utilisées sans restriction. Pendant la phase de transition, il est possible de rencontrer des combinaisons des deux versions.



Image 1 : Exemple d'une ancienne version avec goupille de montage



Image 2 : Exemple d'une nouvelle version sans goupille de montage

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.30

Fax : 01.40.92.34.64

[www.schaeffler.fr/aftermarket](http://www.schaeffler.fr/aftermarket)

[www.repxpert.fr](http://www.repxpert.fr)

