



SERVICE INFO – INA 0191



Ozubené kolo klikové hřídele

Dbejte na rozdílnou rozteč zubů

Výrobci: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modely:

Audi: A1
Seat: Alhambra, Toledo
Škoda: Octavia, Rapid, Yeti
Volkswagen: Beetle, CC, Eos, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Tiguan

Motorý: 1.4 TSI

Obj. č.: 559 0154 10
558 0057 10

Aktuální přiřazení viz katalog dílů

Popis k obrázku:

- (1) 1x Rozvodový řetěz
- (2) 1x Schaeffler Chain Protect (50 ml)
- (3) 1x Vodicí lišta
- (4) 1x Napínací lišta
- (5) 1x Napínák řetězu

Ve zmíněném motoru existují v pohonu rozvodů čtyři různé rozteče zubů ozubeného kola klikové hřídele.

Pokud je ve vozidle namontováno ozubené kolo s roztečí zubů 18/19 nebo 23/19, je třeba při výměně použít sadu pro rozvodový řetěz 559 0154 30 nebo 559 0154 31.

Sady pro rozvodový řetěz 559 0154 10 a 558 0057 10 (zahrnují pouze rozvodový řetěz a napínák řetězu) pokrývají pouze motory s roztečí zubů 18/18 a 23/18.



Obrázek: 559 0154 10 – konstrukční díly pro sadu rozvodového řetězu

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Chcete vědět víc? Můžeme vám pomoci!

Schaeffler CZ s.r.o.

Tel. +420 267 298 601-7

Poradenství +420 602 240 554

aftermarket.cz@schaeffler.com

www.schaeffler.cz/aftermarket

INA 0191



SCHAEFFLER
REP>XPERT