

Informazione Tecnica

TCK119 & TCK323 - Leggere prima dell'installazione

Controllare che l'ingranaggio dell'albero motore che avete rimosso corrisponda all'ingranaggio di questo kit.

Se viene installato un ingranaggio dell'albero motore errato, la puleggia dell'albero motore sarà disallineata impedendo il montaggio delle cinghie di trasmissione ausiliarie.



TCK119
38mm
Ingranaggio
dentato



TCK323
33mm
Ingranaggio
dentato



Best Availability. Best Value.
Best Quality. Best Service.

TB0033