

Выпуск № 02/2020

Дополнительный разъем в радиаторах охлаждающей жидкости MAN

Специально для автомобилей, которые соответствуют экологическому стандарту Евро-6, некоторые радиаторы охлаждающей жидкости MAHLE укомплектованы дополнительным разъемом на расширительном бачке. Такие радиаторы, однако, можно использовать и в автомобилях, соответствующих стандартам Евро-4 и Евро-5.

Речь идет о следующих радиаторах охлаждающей жидкости MAHLE, выпущенных для транспортных средств MAN:

- CR 701 000P
- CR 702 000P
- CR 770 000P
- CR 1167 000P
- CR 1168 000P

Второй разъем на расширительном бачке в автомобилях, соответствующих экологическому стандарту Евро-6, необходим для подсоединения дополнительного шланга охлаждающей жидкости. В автомобилях со стандартом Евро-4 или Евро-5 такой шланг не применяется, поэтому необходимости в этом разьеме нет. В таких случаях этот разъем должен быть перекрыт заглушкой, чтобы предотвратить выход охлаждающей жидкости.

Заглушка входит в комплект поставки, а при ее утере деталь можно заказать непосредственно в отделе сбыта запчастей MAN, указав следующий номер: 36.06140-0045




Рисунок 1: Расширительный бачок старого поколения с одним разъемом



Рисунок 2: Расширительный бачок нового поколения с двумя разъемами



Рисунок 3: В автомобилях, соответствующих стандартам Евро-4 и Евро-5, разъем должен быть перекрыт заглушкой

ВАЖНО!

Следует в принципиальном порядке проверять наличие разъемов, которые не требуются для эксплуатации и всегда перекрывать их заглушкой. В целях предотвращения утечки рабочей жидкости необходимо всегда заменять прокладки разъемов шлангопроводов, которые прежде открывались. Во избежание повреждений новые прокладки перед монтажом необходимо смачивать свежей охлаждающей жидкостью! При выполнении ремонта на контуре охлаждающей жидкости систему следует в обязательном порядке заправлять новой охлаждающей жидкостью, а старую утилизировать надлежащим образом!